

ECOWALL Projekt in Völkermarkt (Kärnten)
Bilddokumentation v. 19.5.2018



Foto 1: ECOWALL Völkermarkt Blick auf die Südseite. Der ursprünglich vorgesehene Damm wurde abgetragen und auf der verbleibenden Dammkrone das ECOWALL Projekt errichtet. Dadurch wurde der Lärmschutz verbessert und eine Wiese dazugewonnen.



Foto 2: ECOWALL Völkermarkt Blick auf die Südseite.



Foto 3: ECOWALL Völkermarkt. Blick nach Osten. Rechts im Hintergrund: ECOWALL. Alles ist dicht bewachsen. Man erkennt gar nicht, dass es sich um eine Lärmschutzwand handelt.



Foto 4: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.



**Foto 5: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.
Detailaufnahme: Dichter Bewuchs**



**Foto 6: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.
Detailaufnahme: Dichter Bewuchs**



Foto 7: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.



**Foto 8: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.
Detailaufnahme: Dichter Bewuchs**



Foto 9: ECOWALL Völkermarkt Blick von Norden nach Südwesten.